

## АКТ

### Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от " 09 " июля 2019    г.

с.Сергеевка

Владелец Администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края

Адрес установки Территория общего пользования в селе Сергеевка, ул. Советская, д.20, благоустроена в 2018 году (участок находится примерно 120 метров по направлению на северо-восток от здания администрации Сергеевского сельского поселения. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка. ул. Рабочая, д.44. кв.2). - Сквер с.Сергеевка

Характеристика поверхности игровой площадки:  
Песок

#### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский уличный тренажер «Шаговый» (двойной)	удовлетворительно	нет	-	-
2	Детский уличный тренажер «Шведская стенка» (тройная)	удовлетворительно	нет	-	-
3	Детский уличный тренажер «Наездник»	удовлетворительно	нет	-	-
4	Уличный тренажер «Для кистей и предплечий» (двойной)	удовлетворительно	нет	-	-
5	Уличный тренажер	удовлетворительно	нет	-	-

	«Лыжник»				
6	Уличный тренажер «Ножной и ручной велосипед»	удовлетворительно	нет	-	-
7	Уличный тренажер «Гребля»	удовлетворительно	нет	-	-
8	Уличный тренажер «Лабиринт панель для развития памяти»	удовлетворительно	нет	-	-
9	Карусель с сиденьями	удовлетворительно	нет	-	-
10	Качалка-балансир «Дельфины»	удовлетворительно	нет	-	-
11	Качалка на пружине «Цветочек»	удовлетворительно	нет	-	-
12	Карусель трехместная	удовлетворительно	нет	-	-
13	Игровой комплекс	удовлетворительно	нет	-	-
14	Качели на цепях	Сломана скоба крепления цепи	Заменить скобу крепления	Повреждение устранено	
15	Скамейка	удовлетворительно	нет	-	-
16	Урна	удовлетворительно	нет	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный  
исполнитель



Кузнецова Н.В.





Утверждаю  
Глава поселения-  
глава Администрации поселения  
В.П.Боровков



АКТ №1

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

пгт.Пограничный

16 октября 2019 г.

Комиссия в составе: Первого заместителя главы Администрации – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Швыдкого Д.П., главного специалиста 1 разряда по ЖКХ Сидоренко С.А., директора МКУ «Хозяйственное управление Пограничного городского поселения Коровина А.П. провели проверку детской площадки, обустроенной в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по адресу: Приморский край, пгт.Пограничный, ул.Ленина, д. 87

В ходе осмотра установлено, что поверхность игровой площадки имеет гравийное покрытие, территория площадки находится в удовлетворительном состоянии.

Перечень оборудования, установленного на детской площадке

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	качели на металлических стойках с гибкой подвеской-2шт	изношены подвесы	изношены подвесы	повреждение устранено в ходе проверки	дата осмотра 16.10.2019
2	качалка на пружине "Лошадка"-1шт.	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
3	качалка на пружине "Мотоцикл" - 1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
4	детский игровой гимнастический комплекс - 1шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
5	карусель с рулем - 1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
6	качалка балансир средняя - 1 шт.	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
7	песочница "Кольцо-2"- 1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
8	лиана средняя	нет			дата осмотра

	(рукоход "Волна") -1 шт	замечаний			16.10.2019
10	диван на металлических ножках -8 шт,	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
11	скамья бульварная без спинки БС-1 -10 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
12	урна круглая металлическая -8 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
13	тренажер "Лыжник-2" -1 шт,	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
14	тренажер Жим от груди - 1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019

Вывод комиссии: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.


Члены комиссии:

Д.П.Швыдкий

С.А. Сидоренко

А.П.Коровин



Утверждаю  
Глава поселения-  
глава Администрации поселения  
 В.П.Боровков

АКТ №1  
Осмotra и проверки оборудования детской игровой



пгт.Пограничный

2019 г.


Комиссия в составе: Первого заместителя главы Администрации – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Швыдкого Д.П., главного специалиста I разряда по ЖКХ Сидоренко С.А. , директора МКУ «Хозяйственное управление Пограничного городского поселения Коровина А.П. провели проверку детской площадки на территории сквера им.Шевченко по ул.Ленина, в пгт.Пограничный(территория вокруг памятника Т.Г.Шевченко), обустроенной в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по адресу: Приморский край, пгт.Пограничный, ул.Ленина, д. 54

В ходе осмотра установлено, что поверхность игровой площадки имеет покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое "Мастерфайбр", территория площадки находится в удовлетворительном состоянии. Замечаний к оборудованию, установленному на детской площадке нет.

Вывод комиссии: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Члены комиссии:

Д.П.Швыдкий  
С.А. Сидоренко  
А.П.Коровин

Утверждаю  
Глава поселения-  
глава Администрации поселения  
 В.П.Боровков

АКТ №1  
Осмотра и проверки малых архитектурных форм



пгт.Пограничный

16 сентября 2019 г.

Комиссия в составе: Первого заместителя главы Администрации – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Швыдкого Д.П., главного специалиста 1 разряда по ЖКХ Сидоренко С.А. , директора МКУ «Хозяйственное управление Пограничного городского поселения Коровина А.П. провели проверку малых архитектурных форм, установленных в парке им. В. Котельникова в пгт. Пограничный Приморского края в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» по адресу: Приморский край, пгт.Пограничный, примерно 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Ленина, д.49 «а»

В ходе осмотра установлено, что поверхность тротуаров имеет асфальто - бетонное покрытие, находится в удовлетворительном состоянии. Малые архитектурные формы, установленные на территории парка им. В. Котельникова в пгт. Пограничный Приморского края: 1) диван на железобетонных ножках - 30 шт, 2) урна металлическая опрокидывающаяся - 28 шт. не имеют замечаний.

Вывод комиссии: Проведенный осмотр и проверка малых архитектурных форм, установленных на территории парка им. В. Котельникова в пгт. Пограничный Приморского края, подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Члены комиссии:

Д.П.Швыдкий  
С.А. Сидоренко  
А.П.Коровин



Утверждаю  
Глава поселения-  
глава Администрации поселения  
В.П.Боровков

АКТ №1

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки



с.Барано-Оренбургское

Комиссия в составе: Первого заместителя главы Администрации – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Швыдкого Д.П., главного специалиста 1 разряда по ЖКХ Сидоренко С.А. , директора МКУ «Хозяйственное управление Пограничного городского поселения Коровина А.П. провели проверку наиболее посещаемой территории общего пользования с.Барано-Оренбургское ул.Победы (50 метров на юго-запад от здания — сельского дома культуры ул.Победы, 21 «а»).

В ходе осмотра установлено, что поверхность игровой площадки имеет гравийное покрытие, территория площадки находится в удовлетворительном состоянии.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	качели на металлических стойках с гибкой подвеской-2шт	изношены подвесы	изношены подвесы	повреждение устранено в ходе проверки	дата осмотра 16.10.2019
2	качалка на пружине "Дельфин"-1шт.	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
3	качалка на пружине "Пчелка" - 1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
4	детский игровой комплекс " Арка 1" - 1шт,	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
5	карусель с рулем - 1 шт,	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
6	рукоход "Волна"-1 шт	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019
7	диван на металлических ножках -4 шт.	нет замечаний			дата осмотра 16.10.2019

Вывод комиссии: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Члены комиссии:

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct signatures stacked vertically.

Д.П.Швыдкий

С.А. Сидоренко

А.П.Коровин