

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3

от " 10 " 08 20 21 г.

Село Сергеевка

Владелец

Администрация Пограничного муниципального округа
Приморского края

Адрес
установки

примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-
восток. Ориентир – часть жилого дома. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка,
ул. Рабочая, д.44. кв.2)

Характеристика поверхности игровой площадки:

Песок

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский уличный тренажер «Шаговый» (двойной)	удовлетворительно	нет	-	-
2	Детский уличный тренажер «Шведская стенка» (тройная)	удовлетворительно	нет	-	-
3	Детский уличный тренажер «Наездник»	удовлетворительно	нет	-	-
4	Уличный тренажер «Для кистей и предплечий» (двойной)	удовлетворительно	нет	-	-
5	Уличный тренажер «Лыжник»	удовлетворительно	нет	-	-
6	Уличный тренажер «Ножной и ручной велосипед»	удовлетворительно	нет	-	-
7	Уличный тренажер «Гребля»	удовлетворительно	нет	-	-
8	Уличный тренажер «Лабиринт панель для развития	удовлетворительно	нет	-	-

	памяти»				
9	Карусель с сиденьями	удовлетворительно	нет	-	-
10	Качалка -балансир «Дельфины»	удовлетворительно	нет	-	-
11	Качалка на пружине «Цветочек»	удовлетворительно	нет	-	-
12	Карусель трехместная	удовлетворительно	нет	-	-
13	Игровой комплекс	удовлетворительно	нет	-	-
14	Качели на цепях	удовлетворительно	нет	-	
15	Скамейка	удовлетворительно	нет	-	-
16	Урна	удовлетворительно	нет	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

Кузнецова Н.В.

Начальник отдела

(должность)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

